

Sachverhalt:

Für das Verwaltungsgebäude, Nürnberger Straße 32, wurde vom Architekturbüro Holzinger-Eberl-Fürhäußer Architekten der Brandschutznachweis erstellt.

Aufbauend auf dem Brandschutznachweis soll das Architekturbüro auch die Brandschutzsanierung im Gebäude planen und umsetzen. Die Architektenleistungen betreffen die Leistungsphasen 1 – 8.

Die brandschutz-technischen Mängel liegen im Verwaltungsgebäude insbesondere in den nicht unterteilten Flurbereichen sowie in nicht abgeschlossenen Treppenhäusern. Hier sind Maßnahmen erforderlich um die Rauchausbreitung zu reduzieren und einen Flammenüberschlag für einen definierten Zeitraum zu verhindern.

Seitens der Verwaltung wurde bereits begonnen die Brandbekämpfung zu verbessern, indem im Haupttreppenhaus eine Feuerlöschleitung, mit einer Wasserentnahmestelle in jedem Geschoss, installiert wurde.

Die Maßnahme zur Verbesserung des Brandschutzes im Verwaltungsgebäude ist in der Haushaltsstelle 02.0689.9405 abgebildet.

Beschlussvorschlag:

Der Bauausschuss beschließt das Architekturbüro Holzinger-Eberl-Fürhäußer Architekten, Ansbach, mit der Architektenleistung für die Brandschutzsanierung des Verwaltungsgebäudes, Nürnberger Str. 32, zu beauftragen.