

Anlage 1: Zustandserfassung Gesamt: Allwetterplätze und Laufbahnen in Ansbach

Stand 15.06.2020



Nr.	Ort	Bezeichnung	Maße in m	Fläche in qm	Adresse	Baujahr	letzte Sanierungsmaßnahme	Reinigung	Spritzbeschichtung	Kleinreparatur	Kosten Reinigung ca.	Kosten Spritzbeschichtung ca.	Kosten Ersatzneubau ca.	Restlebensdauer
2.1	Brodswinden	Allwetterplatz	20x28	560	Stadtweg 11	?	2006	1-2 Jahre	nicht mehr sinnvoll	1-2 Jahre	558 €	11.280 €	64.880 €	2-4
2.2	Waldschule	Allwetterplatz	28x44	1232	Meinhardswinde	~1980	2002 - Spritzbeschichtung	sofort			928 €	23.376 €	130.736 €	6-9
	Waldschule	Laufbahn	4x130	635	Meinhardswinde	~1980	2002 - neuer Kunststoffbelag	sofort			599 €	12.630 €	72.230 €	6-9
2.3	Türkenstraße	Allwetterplatz	28x44	1232	Türkenstr. 37	~1978	2004 - Spritzbeschichtung		nicht mehr sinnvoll		928 €	23.376 €	130.736 €	0
	Türkenstraße	Laufbahn	4x130	635	Türkenstr. 37	~1986	2004 - Spritzbeschichtung		nicht mehr sinnvoll		599 €	12.630 €	72.230 €	0
2.4	Gymnasium Carolinum	Allwetterplatz	28x44	1232	Am Stadion 3	1998	2018 - Spritzbeschichtung	2	5-7 Jahre	2-3 Jahre	928 €	23.376 €	130.736 €	7-12
	Gymnasium Carolinum	Laufbahn	4x 130	635	Am Stadion 3	1998	2018 - Spritzbeschichtung	2	5-7 Jahre	2 Jahre	599 €	12.630 €	72.230 €	8-10
2.5	Weinbergsschule	Allwetterplatz	28x44	1232	Breitstr. 22	~ 1980	2015		nicht mehr sinnvoll		928 €	23.376 €	130.736 €	2-5
	Weinbergsschule	Laufbahn	4x130	635	Breitstr. 22	~1980			nicht mehr sinnvoll		599 €	12.630 €	72.230 €	0
2.6	Theresien Gymnasium A	Allwetterplatz	28x44	1232	Schreibmüllerstr	2014		2	4-6		928 €	23.376 €	130.736 €	20+
	Theresien Gymnasium B	Allwetterplatz	20x28	560	Schreibmüllerstr	2014		2	5-9		558 €	11.280 €	64.880 €	20+
	Theresien Gymnasium	Rundbahn	400m	3200	Schreibmüllerstr	2014		sofort	4-6		2.010 €	58.800 €	323.600 €	20+
2.7	Grundschule Hennenbach	Allwetterplatz	20x28	560	Fürststr. 2	?	2017	2	5-9		558 €	11.280 €	64.880 €	6-9
2.8	Grundschule Eyb	Allwetterplatz	28x44	1232	Kirchenweg 14	~1976	2007 - Spritzbeschichtung		nicht mehr sinnvoll		928 €	23.376 €	130.736 €	2-4
	Grundschule Eyb	Laufbahn	4x90	440	Kirchenweg 14	~1976	2002 - neuer Kunststoffbelag	2	nicht mehr sinnvoll	sofort	492 €	9.120 €	53.120 €	2-4
2.9	Güllschule	Allwetterplatz	28x44	1232	Güllstr. 1	2016		1-2 Jahre	7-9		928 €	23.376 €	130.736 €	20+
	Güllschule	Laufbahn	3x130	480	Güllstr. 1	2013		sofort	5-8		514 €	9.840 €	57.040 €	20+
2.10	Hofgarten	Allwetterplatz	28x48	1344	Bahnhofstr.	vor 1980	2001 - Spritzbeschichtung		nicht mehr sinnvoll		989 €	25.392 €	141.712 €	0
	Hofgarten	Laufbahn	4x 130	635	Bahnhofstr.	"	2001 - Spritzbeschichtung		nicht mehr sinnvoll		599 €	12.630 €	72.230 €	0
	Hofgarten	Hochsprung	12x12	244	Bahnhofstr.	"	2001 - Spitzbeschichtung		nicht mehr sinnvoll		384 €	5.592 €	33.912 €	0